

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Colocar portón principal, para hacerlo mas seguro.



Foto 3: Colocar portones en estos dos puntos de acceso a la escuela.




Foto 4: Cambiar canales y colocar bajada de agua pluvial, también de pintara las paredes exteriores e interiores.



Foto 5: Cambiar canales y colocar bajada de agua pluvial, también de pintara las paredes exteriores e interiores.



Foto 6: Vista de los baños, se repella y alisa, además se aplicar pintura.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11561

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0002-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 7: Vista de los baños, se repella y alisa, además se aplicar pintura.



Foto 8: vista de inodoros



Foto 9: vista de la cocina, se observan la estufas existentes, falta un mueble para preparar los alimentos.



Foto 10: vista de la cocina, se observan la estufas existentes, falta un mueble para preparar los alimentos.




Foto 11: en esta parte se limpiara, y después se fundirá , para mantenerla bien higiénicamente.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa