

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0009-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 3: vista del modulo 1, la losa de las aulas tiene el mismo nivel que el camino.



Foto 4: vista del modulo 1, la losa de las aulas tiene el mismo nivel que el camino.



Foto 5: Vista de la losa del modulo 1, se observa que esta al mismo nivel que el camino.



Foto 6: área donde se levanta muro de block, además se colocara en todo el perímetro para evitar algún accidente con los niños.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0009-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024

Foto 7: Vista el techo se observa, que no cuenta con alguna baranda o media pared, esta es peligrosa debido a el camino esta a nivel de esta losa.

Foto 8: Se observa lo peligros que se encuentra esta área ya que no hay un cerca de protección.

Foto 9: área donde se levantará muro si techo metálico.

Foto 10: Vista de aula improvisada, por falta de espacios.

Foto 11: Vista de aula improvisada, por falta de espacios.

Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



CPF
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa