



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0013- 43	FECHA:	15 de noviembre de 2,024



Foto1: MEJORAMIENTO DE MURO COCINA 5 HILADAS DE BLOCK



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO (POR PISO ANTIDESLIZANTE)



Foto 3: SUSTITUCION DE CERAMICO PARA ESTUFA (AZULEJO)



Foto 4: SUSTITUCION DE PLANCHA DE COCINA Y CHIMENEA



Foto 5: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA





Foto 6: INCREMENTO ALTO MURO (4 HILADAS DE BLOK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

