

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEREZ DE LA ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0018-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: vista de los módulos 2 y 3.



Foto 3: vista interior del pasillo de los módulos 2 y 3, se observan el área de ventanas donde se colocará balcones metálicos.



Foto 4: vista interior del pasillo de los módulos 2 y 3, se observan el área de ventanas donde se colocará balcones metálicos.



Foto 5: vista interior de aulas módulos 2 y 3, se observan el piso el cual se cambiará para remozarlo.



Foto 6: vista interior de aulas módulos 2 y 3, se observan el piso el cual se cambiará para remozarlo.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Ced. 11881

Firma Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEREZ DE LA ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0018-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024
 Foto 7: vista de los módulos 1, se observa el área de la dirección		 Foto 8: Se observa el estado actual del piso, el cual se cambiara.	
 Foto 9: Se observa el estado actual del piso, el cual se cambiara.		 Foto 10: Se observa el estado actual del techo, se colocara cielo falso.	
 Foto 11: Vista de las puertas en mal estado, del modulo 1 y 2.		 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil Ced. 11681	