

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista panorámica de la escuela.



Foto 3: Vista del techo del modulo 3, esta en mal estado



Foto 4: Vista de la estructura portante de madera, que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina, que se encuentra en mal estado.



Foto 6: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina, que se encuentra en mal estado.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 Foto 7: Vista frontal del modulo 3, el cual se intervendrá para remozamiento.		 Foto 8: Vista del modulo 3, el cual se intervendrá para remozamiento.	
 Foto 9: Se observa pared que esta atrás del escenario.		 Foto 10: Se observa pared y escenario del modulo3, la pared se reforzar con columnas.	
 Foto 11: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina del modulo 3, la cual se encuentra en mal estado.		 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681