

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0026-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Gradas existentes, en época de lluvia provocan accidentes, ya que se resbalan los niños.



Foto 3: gradass actuales que se pretende cambiar por rampa, para la inclusión de niños, que no pueden bajar estas gradass.



Foto 4: Vista de donde llegará la rampa, entrada de baños.




Foto 5: vista del ingreso de los baños.



Foto 6: vista de acceso a los baños.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0026-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024

 Foto 7: Vista actual de gradas y rampa, que conduce del modulo de aulas a los baños.	 Foto 8: se observa que esta rampa tienen una pendiente pronunciada.
 Foto 9: En esta rampa es necesario colocar baranda, esta conduce a la cocina.	 Foto 10: área de patio donde fundirá torta de concreto.
 Foto 11: área de patio donde fundirá torta de concreto.	 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento, también se observa el área de patio.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa