

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0047-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
 Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.		 Foto 2: Vista de los módulos de las aulas.	
 Foto 3: Vista de los módulos de las aulas.		 Foto 4: Medición de la longitud del muro, se observa el muro con madera y alambre ya deteriorados.	
 Foto 5: Ubicación para el remozamiento de muro perimetral.		 Foto 6: Se observa el muro actual de parales de madera con malla.	



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García,
Ingeniero Civil
Cot. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0047-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
 Foto 7: Medición de la longitud del muro, se observa el muro con parales de madera y alambre ya deteriorados.		 Foto 8: Medición de la longitud del muro, se observa el muro con parales de madera y alambre ya deteriorados.	
 Foto 9: Medición de la longitud del muro, se observa el muro con parales de madera y alambre ya deteriorados.		 Foto 10: Ubicación para el remozamiento de muro perimetral.	
 Foto 11: Ubicación para el remozamiento de muro perimetral.		 Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Miguel Angel Vásquez Garcí.
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa