

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0048-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista del modulo 2 y 3, enfrente esta el patio el cual se remozará.



Foto 3: Vista del modulo 1, enfrente esta el patio el cual se remozará.



Foto 4: Vista de la ubicación donde estará el canal de desfogue de agua pluvial.



Foto 5: Vista desde el modulo 1 ubicación de patio, en donde se colocara torta de concreto.



Foto 6: Vista del patio, ahí se realizará remozamiento.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y N.º de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0048-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024




Foto 7: Vista del lado lateral del modulo 2, aquí también se remozara con torta de concreto.



Foto 8: Vista del patio, se remozara con torta de concreto.



Foto 9: Vista donde se ubicará el muro perimetral, es necesario ya que personas ajenas a la escuela entran.



Foto 10: Vista donde se ubicará el muro perimetral.



Foto 11: Vista donde se ubicará el muro perimetral, también se pintaran módulos de aulas.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 4681
Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa