

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZQUIAN ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0923-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.		 Foto 2: Vista de la cancha se observa el suelo natural.	
 Foto 3: Necesario remozar el área de la cancha para evitar enfermedades respiratorias.		 Foto 4: Vista de la cancha se observa el suelo natural.	
 Foto 5: Vista de la cancha se observa el suelo natural.		 Foto 6: Evaluador de campo en el establecimiento.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil Col. 11681	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZQUIAN ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0923-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 7: Área del modulo 1, donde se hará levantado de muro.



Foto 8: Área del modulo 1, donde se hará levantado de muro.



Foto 9: Vista del modulo 1, se observa aula.



Foto 10: Se observa el estado actual de las aulas, espacios no idóneos para el aprendizaje.



Foto 11: Área del modulo 1, donde se hará levantado de muro y se colocará techo metálico.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y N.º de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vasquez
Ingeniero Civil
Col. 11681