

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                                        |                                |             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                          | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM 'FRAY BARTOLOME DE L | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-1443-42                          | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 08/04/2024  |



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista fachada de la escuela, remozar con el cambio de techo.



Foto 3: Vista interior del modulo 1, en época de verano, las aulas incrementar su calor, haciendo insoportable estar adentro recibiendo clases.




Foto 4: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



Foto 5: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



Foto 6: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11681



REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                                        |                                |             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                          | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM 'FRAY BARTOLOME DE L | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-1443-42                          | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 08/04/2024  |



Foto 7: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



Foto 8: Vista interior del pasillo modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



Foto 9: Vista interior del pasillo modulo 1, se observa el canal, el cual al llover no se da abasto para desfogar el agua pluvial.



Foto 10: Vista desde el modulo 1, se observa el techo del patio, las aulas del modulo 2.



Foto 11: Vista del área de patio.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa