

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                    |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                      | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0015-43                      | FECHA:                         | 29/10/2024                    |



Foto 1: MANTENIMIENTO BARANDAS DE METAL



Foto 2: PISOS




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CONCRETO



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                    |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                      | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SÚJAL, ALDEA QUIAJOLÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0015-43                      | FECHA:                         | 4/10/2024                     |




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



Foto 3: PUERTAS DE METAL




Foto 4: VENTANAS



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUAPLUVIAL




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

