

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 24



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 2500 LTS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	CASERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Tzabal Centro, Aldea Tzabal, San Sebastián Huehuetenango
---	--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: REPELLO EN MURO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO (NUEVO RENGLÓN)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Tzabal Centro DIRECCIÓN
--	--	---	--