

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 640	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixconolí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0001-45	FECHA:	9/12/2024



Foto1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura



Foto No.3 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana en la parte de afuera.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director de Obras Públicas

