

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Dirección y Bodega



Foto 4: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Dirección y Bodega





Foto 5: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.



Foto 6: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---



Ministerio de Educación

Gobierno de Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Reparación de piso de cemento líquido en dos Aulas y Corredor



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido en dos Aulas y Corredor



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio





Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustrucción de puertas en 4 aulas



Foto 2: Sustrucción de puertas en 4 aulas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---