

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas




Foto 2: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 3: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Direcccion y Bodega



Foto 4: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Direcccion y Bodega



Foto 5: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.



Foto 6: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Reparación de piso de cemento liquido en dos Aulas



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido en dos Aulas y Corredor



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Sustitución de puertas en 4 aulas



Foto 2: Sustitución de puertas en 4 aulas



Foto 3: Pintura de costaneras de dos aulas




Foto 4: Pintura de costaneras de dos aulas



Foto 5: Instalación de canales y bajantes de aguas fluviales



Foto 6: Instalación de canales y bajantes de aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

