



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0011-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS DE 39MTS DE LARGO X 4MTS DE ALTO



Foto 2: PINTURA DE 73 METROS CUADRADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO EN GRANITO DE 177 METROS CUADRADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANO Y DE DUCHA (REGADERA)



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS DE 2MTSX60CMS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0011-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
--	---	--	---