

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0011-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS DE 39MTS DE LARGO X 4MTS DE ALTO



Foto 2: PINTURA DE 73 METROS CUADRADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO EN GRANITO DE 177 METROS CUADRADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANO Y DE DUCHA (REGADERA)



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS DE 2MTSX60CMS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0011-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---