

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tosijón, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tosijón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas por deterioro



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en los baños



Foto 3: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios por estar en mal estado



Foto 4: Sustrucción de ventanas ya estan oxidadas y sin vidrios



Foto 5: sustitución de láminas ya se cuele el agua en tiempo de invierno y capote ya estan viejas.



Foto 6: Sustrucción de inodoro por estar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tosijón, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tosijón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	01/03/2024



FOTO 7: Estructura de soporte de metal deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

