

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Puertas nuevas instaladas




Foto 2: Estructura de metal instalado en baños



Foto 3: sustitución de puertas en baños intalado



Foto 4: sustitución de ventanas terminado



Foto 5: láminas nueva instalada



Foto 6: Inodoros nuevos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. ☐ de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: lijado y pintado de estructura de soporte de metal terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---