

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MADRONALES, ALDEA TONINQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0013-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Las costaneras se cambiaron y arreglaron por completo para garantizar la seguridad y el resguardo de la comunidad educativa



Foto 2: El techado se descubrió para realizar el reemplazo y la fijación de lámina troquelada en la estructura de metal.



Foto 3: Las paredes se repellaron y prepararon los ambientes destinados para pintar de forma adecuada.




Foto 4: Las instalaciones del centro educativo fueron intervenidas con pintura en sus espacios interiores y exteriores logrando una gran mejora en el lugar donde funciona la escuela.




Foto 5: Los baños necesitaron repello, colocación de inodoros lavables y mingitorio, instalación de techo a base de estructura de metal y sustitución de torta de cemento por azulejo en el piso.



Foto 6: La reparación del cableado o tendido eléctrico fue efectiva en el establecimiento. Además, se hizo la dotación y cambio de plafoneras y focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

