



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0978-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, M POR LÁMINA TROQUELADA TR-101 CAL 26 ZINTROALUM




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL AGUA PLUVIAL A CANAL CANOA CLÁSICA PVC AMANCO.




Foto 4: MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Foto 5: COLOCACIÓN DE BALCONES DE VENTANAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0978-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, M POR LÁMINA TROQUELADA TR-101 CAL 26 ZINTROALUM




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL AGUA PLUVIAL A CANAL CANOA CLÁSICA PVC AMANCO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 5: COLOCACIÓN DE BALCONES DE VENTANAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

