



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0978-43	FECHA:	09/12/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA,M POR LÁMINA TROQUELADA TR-101 CAL 26 ZINTROALUM



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL AGUA PLUVIAL A CANAL CANOA CLÁSICA PVC AMANCO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA




Foto 5: COLOCACIÓN DE BALCONES DE VENTANAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0978-43	FECHA:	09/12/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA,M POR LÁMINA TROQUELADA TR-101 CAL 26 ZINTROALUM



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL AGUA PLUVIAL A CANAL CANOA CLÁSICA PVC AMANCO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 5: COLOCACIÓN DE BALCONES DE VENTANAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

