

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                        |                                |                  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO          | MUNICIPIO:                     | Tectitán         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EROM, caserio lxconoli | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio lxconoli |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-21-0982-43          | FECHA:                         | 30/09/2024       |



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto: Situación de muros perimetrales en mal estado.



Foto 3: Situación de Piso en mal estado



Foto 4: Situación de Reparación del Sistema Eléctrico.



Foto 5. Situacion de repello y cernido de paredes



Situación de ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

