

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TECTITAN                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PROGRESO, ALDEA AGUA CALIENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-1480-43 | FECHA:                         | 9/12/2024                            |



Foto 1: Sustitución de estufa artesanal



Foto 2: Sustitución de pila de concreto




Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de accesorios en 3 sanitarios





Foto 5: llave de paso



Foto 6: Sustitución de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de  
 Firma y Sello de  



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                            |               |                               |                                      |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO                     | TECTITAN                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | CANTÓN PROGRESO, ALDEA AGUA CALIENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 13-21-1480-43 | FECHA                         | 9/12/2024                            |



Foto 1: Mejoramiento de bajada de agua pluvial



Foto 2: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 3: Mejoramiento de cuneta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito





Foto 5: Sustitución de pintura de interiores y exteriores



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente | <br>Firma y Sello del Director Educativo Público |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TECTITAN                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PROGRESO, ALDEA AGUA CALIENTE |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-1480-43 | FECHA:                         | 9/12/2024                            |



Foto 1: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 2: Sustitución de chapas



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Promotor Comunal (PCP)



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

