

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZAPOTE, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1675-43	FECHA:	2/09/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, se filtra el agua y por dentro con pedazos de tabla y pegamento esta tapada



foto 2: sustitución de chapa puerta del aula y sustitución de puerta de los sanitarios



foto 3: Sustitución de piso en la dirección, de cemento líquido en mal estado a cerámico



"Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES del aula y dirección en mal estado la pintura



foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, sustitución de lamina, de inododros a tazas lavables, contra llaves, llaves de compuerta



foto 6: Red de agua potable, sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Darinel Vasquez Gomez

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZAPOTE, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1675-43	FECHA:	2/09/2024



foto 7: reparación de plancha de concreto de patio en mal estado



foto 8: reparación de cisterna de concreto en mal estado



foto 9: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas, chimenea de concreto y la pila de cemento de un lavadero en mal estado



foto 10: Sellado de grietas y fisuras en la pared del aula en la parte de afuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

<i>Darinel Vasquez Yanez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

