

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: Paredes en mal estado




Foto 2: Deterioro de soporte de techo



Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Piso en mal estado



Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 7: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 8: sustitución de elementos de fijación




Foto 9: sustitución de puerta



Foto 10: sustitución de focos ahorradores y plafoneras




Foto 11: sustitución de interruptores y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

