

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ, ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0006-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Finalización de la sustitución del techo de la cocina.



Foto 2: Terminación de la sustitucion de la estructura de soporte de metal, techo de cocina.



Foto 3: Finalización de la sustitucion de puerta con chapa de la cocina.



Foto 3.1: Finalización de la sustitucion de puertas de baños.



Foto 4: Finalización de la sustitución de PVC en la cocina.



Foto 4.1: Finalización de la sustitucion de canal de PVC en las tres aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Andrés Lucas Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Catarina Morales Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ, ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-41	FECHA:	27/11/2024



Foto5: Finalización de la pintada de la cocina, interior y exterior.



Foto 5.1: Finalización dela pintada en las tres aulas interior y exterior.



Foto 5.2: Finalización de la aplicación de pintura en el muro de contencion interior y exterior



Foto 6: Finalización de la sustitucion de inodoro con su accesorios.






Foto 7: Finalización la sustitucion de focos, plafoneras, interruptores dobles fuera y dentro de cada aula.



Foto 7.1: Finalización de la sustitucion de tomacorrientes en la direccion y en las 3 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Andrés Lucas Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF


Catarina Morales Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ, ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-41	FECHA:	27/11/2024





Foto 8: Finalización de la reparación de cocina: Sustitución y demolición de estufa artesanal existente y construcción de estufa ecológica, ahorrador de leña (completa), instalación de azulejo de figuras en estufa.




Foto 9: Finalización de mano de obra especializada, demolición de estufa rural por estufa ecologica, ahorrador de leña. (Completa) chimenea y plancha de metal.




Foto 9.1: Finalización de la sustitución de pila/ lavatrasto rural. Por pila lavatrastos de plástico moderno.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Andrés Lucas Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF


Catarina Morales Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público