

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ, ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de láminas solo el techo de la cocina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal , techo de la cocina.



Foto 3: Sustitución de puertas con chapa de cocina



Foto 3.1 : Sustitución de puestas del baños, porque ya se encuentra en mal estado.




Foto 4: Sustitución de canal de PVC en cocina.



Foto 4,1 Sustitución de canal de PVC en tres aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Andrés Lucas RamírezB69:P71869:P72 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Catarina Morales Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 5. Aplicación de pintura en cocina, interiores y exterior.



Foto 5.1 Aplicación de pintura en las 3 aulas interior y exterior



Foto 5.2 Aplicación de pintura de en muro de contención, interior y exterior



Foto 6. Sustitución de de inodoro completo con sus accesorios




Foto 7 Sustitución de focos, pifoneras, interruptores dobles fuera dentro de cada aula



Foto. 7.1 Sustituciones de tomacorrientes en la dirección y en las 3 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Andrés Lucas Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Catalina Morales Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS
 PREVIO ☒
 DURANTE ☐
 POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALCHEJ ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0008-43	FECHA:	19/09/2024





Foto 8 Reparación de cocina: Sustrucción Demoleción de estufa artesanal existente y al mismo tiempo construir una estufa ecológica, ahorrador de leña (completa), instalación de azulejo de figuras en estufa



Foto 9 Mano de obra especializada Demolición de estufa rural por estufa ecológica, ahorrador de leña. (completa) chimenea y plancha de metal.



9.1 Sustitución de pila/lavatrastos rural. Por pila lavatrastos de plástico moderno.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Andrés Lucas Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Catarina Morales Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--