

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIODURANTEPOSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FORTUNA ALDEA LA FLORECITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0017-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Cambio de instalación eléctrica



Foto 2: Bajada de aguas pluviales



Foto 3: Mantenimiento de techo



Foto 4: Cambio de lamina



Foto 5: Cambio de puertas



Foto 6: Cambio de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FORTUNA ALDEA LA FLORECITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0017-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Colocación de puertas



Foto 2: Cambio de lamina en coclna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público