

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puera de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 4: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Belsa B.H.M.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM Caserio Cieneguita
Aldea Nojoya, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN
Educativa Rural Villa
Caserío Cieneguita
Aldea Nojoya, Huehuetenango

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO
ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

