



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B. H. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

