

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	28/011/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por cerámico



Foto 5: Sustrucción de canal de pvc



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO
ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Belsa B.H.M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

