



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PAJAL     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-0009-45 | FECHA:                         | 22/11/2024         |



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso de granito



Foto 3: Sustrucción de piso de granito



Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría. Eteluna Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PAJAL     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-0009-45 | FECHA:                         | 22/11/2024         |



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 9: Sustitución de portón de metal



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Sustitución de portón de metal



Foto 12: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría. Eteluna Kerec

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director General de Educación Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PAJAL     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-0009-45 | FECHA:                         | 22/11/2024         |



Foto13: Pintura en exteriores e interiores



Foto 14: Pintura en exteriores e interiores



Foto 15: Pintura en exteriores e interiores



Foto 16: Pintura en exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria. Etelvina Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Cebila Educativo Publico

