



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 9. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 9. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. 9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 4. PUERTAS DE METAL. 4.5 SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 4. PUERTAS DE METAL. 4.5 SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 15. MUROS PERIMETRALES. 15.3 REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 15. MUROS PERIMETRALES. 15.3 REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA CABAÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: RENGLÓN NÚMERO 1. 1.1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: RENGLÓN NÚMERO 1. 1.1 SUSTITUCIÓN LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 2. ESTRUCTURA DE TECHO 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR, METAL.



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 2. ESTRUCTURA DE TECHO. 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR, METAL.



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 6. PISO. 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR, TORTA DE CONCRETO.



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 6. PISO . 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR, PISO DE TORTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA CABAÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

