

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR, METAL.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR, TORTA DE CEMENTO.



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 6: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

☐

DURANTE

☒





POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---