

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCIÓN LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR, METAL.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR, METAL.



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR, TORTA DE CEMENTO.



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR, TORTA DE CEMENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	28/11/2024




FOTO 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 11: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.



FOTO 12: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CABAÑA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0018-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 1: RENGLÓN NÚMERO 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.









FOTO 2: RENGLÓN NÚMERO 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---