



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Placido Alexander Alva Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de lámparas




Foto 4: Reparación de lámparas



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Plácido Alexander Alva Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: sustitución de depósito de agua 1700



Foto 2: sustitución de depósito de agua 1700



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Placido Alexander Alva Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

