



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de lámparas



Foto 4: Reparación de lámparas



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Plácido Alexander Alvarado López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Tariff

Firma y Sello Director de la Oficina de Mantenimiento Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustitución de Piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de Inodoro



Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de las mismas.

Placido Alexander Anar Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 2: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar las fotos correspondientes.

Placido Mexade Alu Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	25/11/2024



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Placido Alexander Luis Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	26/11/2024



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Placido Alexander Avelar
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Caserío San José, Huehuetenango



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	27/11/2024



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Pascido Mexela</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--