

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios




Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 10: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 11: Sustitución de llave de chorro



Foto 12: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 13: Sustrucción de techo de baños de madera por metal



Foto 14: Sustrucción de techo de baños de madera por metal



Foto 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas



Foto 16: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas



Foto 17: Sustrucción de puerta de metal de gabinetes de cocina




Foto 18: Sustrucción de puerta de metal de gabinetes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

