



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nojoyá       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1067-43               | FECHA:                         | 18/11/2024         |



Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nojoyá       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1067-43               | FECHA:                         | 18/11/2024         |



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 10: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 11: Sustitución de llave de chorro




Foto 12: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nojoyá       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1067-43               | FECHA:                         | 18/11/2024         |



Foto 13: Sustitución de techo de baños de madera de metal




Foto 14: Sustitución de techo de baños de madera de metal



Foto 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas



Foto 16: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas




Foto 17: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina



Foto 18: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

