



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tablón Viejo, Aldea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de ventanas de metal por metal más vidrio



Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal por metal más vidrio



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal





Foto 6: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tablón Viejo, Aldea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 9: Sustitución de puertas



Foto 10: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

