

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 2: Sustitución de puertas



FOTO 2: Sustitución de puertas





FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios de baños



FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETANANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



FOTO 4: Reparación de piso de torta



FOTO 4: reparación de piso de torta



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



FOTO 6: Sustitución de inodoros




FOTO 6: Sustitución de inodoros

Observación: En este formulario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



FOTO 7: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 7: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 8: Sustitución de portón de metal



FOTO 8: Sustitución de portón de metal



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Galeras, Aldea Nojoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



FOTO 10: Repello de pared de baños y muro perimetral



FOTO 10: Repello de pared de baños y muro perimetral



FOTO 11: Reparación de piso de torta



FOTO 11: Reparación de piso de piso de torta



FOTO 13: Sustitución de flipón



FOTO 13: Sustitución de flipón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Galeras, Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024




FOTO 14: Sustitución de apagadores




FOTO 14: Sustitución de apagadores



FOTO 16: Sustitución de tomacorrientes




FOTO 16: Sustitución de tomacorrientes



FOTO 17: Sustitución de plafoneras





FOTO 17: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Galeras, Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024





FOTO 18: Sustrucción de focos

FOTO 19: Sustrucción de cajas octagonales

FOTO 20: Sustrucción de cajas rectangulares

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--