

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas




FOTO 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERÍO LAS GALERAS
 ALDEA NOJOYÁ
 HUEHUETENANGO
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERÍO LAS GALERAS
 ALDEA NOJOYÁ
 HUEHUETENANGO
 DIRECCIÓN
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETANANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




FOTO 4: Reparación de piso de torta



FOTO 4: reparación de piso de torta



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito




FOTO 6: Sustitución de inodoros



FOTO 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



FOTO 7: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 7: Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 8: Sustitución de portón de metal



FOTO 8: Sustitución de portón de metal



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPAF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA
HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




FOTO 10: Sustrucción de flipón




FOTO 10: Sustrucción de flipón



FOTO 11: Sustrucción de apagadores




FOTO 11: Sustrucción de apagadores



FOTO 12: Sustrucción de tomacorrientes




FOTO 12: Sustrucción de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




FOTO 13: Sustrucción de plafoneras



FOTO 13: Sustrucción de plafoneras



FOTO 14: Sustrucción de focos de 40 wats



FOTO 14: Sustrucción de focos de 40 wats



FOTO 15: Sustrucción de focos de 20 wats



FOTO 15: Sustrucción de focos de 20 wats

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



FOTO 16: Susutitción de cajas octagonales




FOTO 16: Susutitción de cajas octagonales



FOTO 17: Sustitución de cajas rectangulares



FOTO 17: Sustitución de cajas rectangulares



FOTO 18: Sustitución de flexitubo



FOTO 18: Sustitución de flexitubo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




FOTO 19: Sustitución de canaletas eléctricas



FOTO 19: Sustitución de canaletas eléctricas



FOTO 20: Sustitución de bombillas



FOTO 20: Sustitución de bombillas




FOTO 21: Sustitución de pastillas




FOTO 21: Sustitución de pastillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



FOTO 25: Sustrucción de maya por block en una parte del área externa del establecimiento educativo



FOTO 25: Sustrucción de maya por block en una parte del área externa del establecimiento educativo



FOTO 26: Pintura en dos aulas y área externa del establecimiento educativo




FOTO 26: Pintura en dos aulas y área externa del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

