

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte de madera por metal



FOTO 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



FOTO 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



FOTO 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y Sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETANANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTO 4: Reparación de piso de torta



FOTO 4: reparación de piso de torta



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



FOTO 5: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



FOTO 6: Sustitución de inodoros



FOTO 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTO 7: Sustrucción de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 7: Sustrucción de lavamanos por lavamanos de concreto



FOTO 8: Sustrucción de portón de metal



FOTO 8: Sustrucción de portón de metal



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)



FOTO 9: Mejoramiento de muro de block en ambiente interno (salón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024




FOTO 10: Sustrucción de flipón




FOTO 10: Sustrucción de flipón



FOTO 11: Sustrucción de apagadores



FOTO 11: Sustrucción de apagadores



FOTO 12: Sustrucción de tomacorrientes




FOTO 12: Sustrucción de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

A handwritten signature in blue ink.



Firma y sello del representante de la familia

A handwritten signature in blue ink.



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTO 13: Sustitución de plafoneras



FOTO 13: Sustitución de plafoneras



FOTO 14: Sustitución de focos de 40 wats



FOTO 14: Sustitución de focos de 40 wats




FOTO 15: Sustitución de focos de 20 wats



FOTO 15: Sustitución de focos de 20 wats

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024




FOTO 16: Sustitución de cajas octagonales



FOTO 16: Sustitución de cajas octagonales



FOTO 17: Sustitución de cajas rectangulares



FOTO 17: Sustitución de cajas rectangulares



FOTO 18: Sustitución de flexitubo



FOTO 18: Sustitución de flexitubo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y Sello del Presidente de la OPF
--

  DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS GALERAS, ALDEA NOJOYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1075-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



FOTO 19: Sustitución de canaletas eléctricas




FOTO 19: Sustitución de canaletas eléctricas



FOTO 20: Sustitución de bombillas



FOTO 20: Sustitución de bombillas




FOTO 21: Sustitución de pastillas



FOTO 21: Sustitución de pastillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

