

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cajuil, Aldea Rancho Viejo, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4716-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores, flaponeras, interruptores, toma corrientes, flípones, cableado eléctrico, ducto eléctrico + accesorios.



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores, flaponeras, interruptores, toma corrientes, flípones, cableado eléctrico, ducto eléctrico + accesorios.




Foto 5: Estructura de techo: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 6: Estructura de techo: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cajuil, Aldea Rancho Viejo, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4716-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cajul, Aldea Rancho Viejo, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4716-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de puerta

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

