

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                       |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO         | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM, PANCANTE KUCHEJ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pancante Kuchej |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0054-43         | FECHA:                         | 16/08/2024              |



Foto 1: pintura en todas la aulas del Centro Educativo.



foto 2. trabajo relaizado en los banos y ducha.



Foto 3: trabajo de circulacion del centro educativo



foto 4: repello y piso en la cocina



foto 5: entechado con lamina troquelada aluzinc



foto 6: Cambio de puerta de la cocina y de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

*Julio Sebastián Diego*  
Firma y sello del Presidente de la OPI



*Jesús Bernaldita Ros Montejo*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Sacjeltac                         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0052-43               | FECHA:                         | San Sebastián Coatán, 03 de junio de 2024 |

Antes



Foto 1. Pintada del techo de la escuela

Antes



Foto 2. Pintada de puertas

Antes



Foto 3: Colocación de balcones y pintada de las paredes de la escuela

Antes



Foto 4: Pintada de la escuela y compra de nueva plancha de 3 ornillas

Antes



Foto 5: Sustitución de inodoro y depósito de agua

Antes



Foto 6: Sustitución de focos, cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Por: *B. G. J.*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

