

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jucup          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-1111-43 | FECHA:                         | 20/08/2024           |



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 2: Sustitución de vidrios.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de metal





Foto 5: Reparacion de banqueta de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jucup          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-1111-43 | FECHA:                         | 20/08/2024           |



Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de sanitario



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 9: Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 11: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 12: Sustitución de estufa rural y piso de torta de concreto en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|