

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0024-43	FECHA:	20/11/2024



Foto No. 1 En proceso de la sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto No. 2: En proceso de la sustitución y reparación eléctrica general.



Foto No. 3: En proceso de la reparación del muro perimetral.




Foto No. 4: En proceso de la aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto No. 5: En proceso de la sustitución de canal de PVC.



Foto No. 6: En proceso de la sustitución de bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

