

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0024-43	FECHA:	26/11/2024



Foto No. 1 Finalización de la sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto No. 2: Finalización de la sustitución y reparación eléctrica general.



Foto No. 3: Finalización de la reparación del muro perimetral.



Foto No. 4: Finalización de la aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto No. 5: Finalización de la sustitución de canal de PVC.





Foto No.6: Finalización de la sustitución de bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

