

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0067-43	FECHA:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Se elabora la plancha de cemento y se sienta el deposito de agua.



Foto 2: Se quitaron las puertas que ya estaban en malas condiciones



Foto 3: Se quitaron las ventanas del aula 1 que estaban en malas condiciones




Foto 4: Se quitaron las ventas aula 2 que estaban en malas condiciones



Foto 5: Se empieza a sustituir el piso en las aulas



Foto 6: Inicio de sustitución de piso en el corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Pedro Juan

Firma y sello del Presidente de la Opa



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0067-43	FECHA:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Inicio de mantenimiento a estructura de techo




Foto 8: Inicio de sustitución de lámina del techo de la escuela



Foto 9: Inicio de sustitución de lámina en el techo



Foto 10: pintando muros exteriores



Foto 11: Pintando muros interiores



Foto 12: Se inicia con la instalación de muro perimetral y portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria Pedro Juan

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

